



Erläuterung:

Versagen durch Wind, ungenügende Aussteifung des oberen Randes im Bauzustand.

Quelle:

Bild 7.1a in:

Scheer, J.: Versagen von Bauwerken. Band 2: Hochbauten und Sonderbauwerke. Ernst & Sohn, Berlin 2001.