



Erläuterung:

Durch die einlagige Bewehrung können die Randstörungen nicht aufgenommen werden.

Quelle:

Bild 7.8 in:

Scheer, J.: Versagen von Bauwerken. Band 2: Hochbauten und Sonderbauwerke. Ernst & Sohn, Berlin 2001.